

GUIA RÁPIDO SOLDA MIG x GASES DE PROTEÇÃO x COBRE


COBRE

Alternativa 1
Hélio Puro



Hélio
100

Alternativa 2
Mistura Binária



Argônio	Hélio
30-90	10-70

Alternativa 3
Argônio Puro



Argônio
100