


# GUIA RÁPIDO SOLDA MIG x GASES DE PROTEÇÃO x ALUMÍNIO


ALUMÍNIO

Alternativa 1  
Mistura Binária




Argônio	Hélio
30-90	10-70

Alternativa 2  
Mistura Ternária



Argônio	Hélio	Nitrogênio
49,985-84,985	15-50	0,015

Alternativa 3  
Argônio Puro



Argônio
100