


GUIA RÁPIDO SOLDA MIG x GASES DE PROTEÇÃO x NÍQUEL


NÍQUEL

Alternativa 1
Mistura Binária



Argônio	Hélio
70	30

Alternativa 2
Mistura Quaternária



Argônio	Hélio	Dióxido de Carbono	Hidrogênio
67,88	30	0,120	2